

2026 年 9 月 7 日
クロバー株式会社

57-513 布用スプレーボンド 不具合に関する代品対応のお知らせ

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社商品「57-513 布用スプレーボンド」におきまして、
2025 年 7 月 1 日～2026 年 7 月 31 日の期間に弊社より出荷した製造
ロットの一部で、スプレー噴射時にノズルの下からボンドが漏れる
という不具合が発生しております。

つきましては、対象ロット(5 F Z)の商品をお持ちの場合は代品
をお送りいたしますので、下記クロバーお客様係までご連絡をお願い
いたします。

お客様には多大なるご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し
上げます。



記

◆対象商品

57-513 布用スプレーボンド (JAN コード : 4901316575137)

◆不具合の内容

スプレー噴射時にノズルを斜めに押すとボンドが漏れる場合がある。

※ノズルを押していない状態や、まっすぐに押した場合は漏れません。

◆対象販売期間

2025 年 7 月 1 日以降にお買い上げいただいた商品で対象ロット(5 F Z)のもの

◆対象の製造ロット番号

『5 F Z』 ※スプレー缶の底面に 3 文字で印字されています。



◆不具合品に該当する場合の対応について

不具合品をお持ちの場合は、お客様係まで下記4点をご連絡ください。順次対応させていただきます。

- ①ご購入日
- ②ご購入店舗
- ③該当数量
- ④製造ロット番号

*メールにて、スプレー缶の底面に3文字で印字されている製造ロット番号を確認させていただきますので、画像のご準備をお願いいたします。

クロバー株式会社 お客様係 TEL:06-6978-2277（土日祝日を除く 9～17 時）

クロバーHP お問い合わせ <https://clover.co.jp/contact/>

◆お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら上記お客様係までお問合せください。

以上