

## 45-151 匠 輪針セット<コンボ・ロング>のコード不具合に関する 交換対応のお知らせ

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社商品「45-151 匠 輪針セット<コンボ・ロング>」におきまして、  
2026年1月以降に弊社より出荷した製造ロットで、コードに編み針やスト  
ッパーを取り付ける際、金具が途中までしか入らないコードが一部混入し  
ておりました。



つきましては同様の症状が起きているコードを交換にて対応させていただきますので、  
下記クロバーお客様係までご連絡をお願いいたします。


お客様には多大なるご不便とご迷惑をお掛けしますこと深くお詫び申し上げます。

### 記

◆対象商品：45-151 匠 輪針セット<コンボ・ロング> (JANコード：4901316451516)


※45-150 匠 輪針セット<コンボ>は対象外です

◆対象部品：不具合症状のあるコード



◆対象販売期間：2026年1月以降にお買い上げいただいた商品

◆不具合の症状：コード接続の際に金具が途中までしか入らない。



※最初から入らない場合はまっすぐ差し込んでお試しく下さい

◆不具合の症状があるコードをお持ちの場合

お客様係まで下記3点をご連絡ください。順次ご対応させていただきます。

- ①ご購入時期
- ②ご購入店舗
- ③不具合が発生しているコードの長さ

クロバー(株)お客様係 TEL:06-6978-2277 (土日祝日を除く9~17時)

クロバーHP お問い合わせ <https://clover.co.jp/contact/>

◆お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記お客様係までお問合せください。

クロバー(株)お客様係

〒537-0025 大阪市東成区中道 3-15-5

TEL : 06-6978-2277

以上