


## 【作り方】

- ①パターンシートで2ページにある型紙を作ります。
- ②布の裏に型紙を使ってしるしを付け、周囲にパッチワーク定規で7mmのぬいしろをつけ、ぬいしろ線でカットします。



制作・プロセス指導／  
パフェプロジェクト神戸 松本直子  
出来上がりサイズ：よこ約 21cm たて約 21cm

### <用具>

57-660  
パターンシート  
<https://clover.co.jp/products/57660>

36-663  
パッチワークはさみ 170  
<https://clover.co.jp/products/36663>

57-930  
パッチワーク定規<カラーライン>細幅 15cm  
<https://clover.co.jp/products/57930>

57-400  
ワンタッチしつけピン<10本入>  
<https://clover.co.jp/products/57400>

57-157  
ピーシング針「ブラック」<長>  
<https://clover.co.jp/products/57157>

糸切はさみ、パッチワーク待針、目打  
水性チャコペン、布用ペンシル  
ミシン、アイロン、アイロン台など



### <材料>





パッチワーク用布  
薄い色 40cm×15cm  
濃い色 15cm×15cm  
裏布 26cm×26cm  
キルト綿(薄手) 24cm×24cm  
パイピング布 3.5cm×91cm

ミシン糸、手縫い糸

この作品に必要な布の総量の目安です。お好みの色柄を組み合わせてお使いください。

●実物大型紙


パターンシートに写して、はさみで丁寧に切りましょう。




③以下のピースを作ります。他に7.5×7.5cmの土台布4枚準備します。

ピース


大きい正方形  
1枚 (薄い色)



小さい正方形  
4枚 (薄い色)




三角形  
8枚 (濃い色)



土台布


4枚 (薄い色)



④三角を繋いだピースを作ります。


-1) 土台布に三角のピースを図のよう重ね、待針でとめ、ミシンをかけます。

布切はさみで半分にカットします。



【ヒント】


ミシンの縫い始めが安定しないときは、先に半分に折ったはぎれを縫い、その続きで縫うと、パッチワークもキルティングも安定して縫えます。



ミシンの布送りに目打を使うと、重ねた生地がずれにくく、きれいに縫えます。



-2) ぬいしろを濃い色の布の方に倒し、小さい正方形の型紙でしるしを描き足し、ぬいしろを切り揃えます。



ぬいしろを濃い色の布の方に倒す。

正方形の型紙を使ってしるしを描き足す。

8枚作ります。


あると便利

ぬいしろ倒しがラクラク。アイロン代わりに。





57-655 コロコロオープナー  
<https://clover.co.jp/products/57655>

⑤④のピースを図のように つなげます。4つ作ります。




⑥全体をを繋ぎます。

まず、1と2をつなぎ、ぬいしろを倒し、次に3と4をつなぎます。図のようにぬいしろをアイロンで倒して、キルトトップの完成です。




⑦キルトリングします。

-1) 表側に布用ペンシルで図の位置にキルトラインを描きます。




キルトトップ  
(表)

-2) 裏布、キルト綿、トップの順に重ね、●の位置にワンタッチしつけピンをとめます。(押え金が当たらないところに付けます)




-3) 図の順に、必ず一方方向にミシンをかけます。



-4) 反対側も同様に。


縫い終わったところのしつけピンは外しながら作業します。




ピースの縫い目脇にするキルトを「落としキルト」といいます。基本的に、ぬいしろのない側を縫いますが、ミシンキルトでは必ずしもそうなりません。

-5) 大きな針目で、周囲をミシンで縫います。


※小さな針目だと縮んでしまいます。



-6) 出来上がり線を引き直します。



-7) 周囲を切りそろえて、キルト部分の完成です。



続きは、パイピングの方法 PDF をご覧ください。